

Atualização de firmware – AP 360– 26/10/2018 - Versão 2.0.0

São José, 26/10/2018

Novidades:

- » IPv6 (Stateless);
- » Atualização de firmware via serviço na nuvem.

Melhorias:

- » Troca obrigatória de senha de gerenciamento do AP ao acessar o produto pela primeira vez;
- » Melhorias nas telas de "Sistema/Atualização" e na tela de QoS;
- » Adicionada mensagem de validação na página "Rede/LAN", para quando for salvo um IP Fixo/Fallback fora da faixa de rede do Gateway;
- » Função "Site survey" disponível na página "Wireless" quando AP está em modo repetidor;
- » Usuário pode escolher a interface de saída na criação de rota estática.

Questões resolvidas:

- » Alteração da Cor do LED para azul ao descartar configurações do Facebook;
- » Validação dos dados de configuração na tela "Serviços/Data" e "Hora (Cliente NTP)";
- » Apresentação do IP dos clientes na tabela "Clientes conectados" quando utilizada VLAN no SSID;
- » Validação e tratamento ao alterar o modo de operação de AP bridge para AP roteador com VLANs configuradas;
- » Desabilitando o NAT as informações de servidores DNS são perdidas;
- » Problema ao utilizar múltiplos SSID's com a mesma VLAN;
- » Inacessível com LED vermelho piscando.

Atualização de firmware – AP 360– 10/09/2018 - Versão 1.61.23

São José, 13/09/2018

Novidades:

- » Filtro de logs do sistema habilitáveis via web;

Melhorias:

- » Inserir caractere especial no campo de Senha de Gerenciamento do AP;
- » No assistente, alterado nome do menu "Configurações Ethernet" para "Configurações da LAN";

Questões resolvidas:

- » Intermitência no redirecionamento do cliente para tela de autenticação do Captive Portal (WiseFi);
- » Erro de redirecionamento ao aplicar uma configuração no produto acessando o mesmo pela WAN em modo roteador;
- » Interface WEB permite salvar configurações SNMP sem especificar uma comunidade;
- » Campo "Endereço MAC", encontrado na configuração de ACL, não diferencia letras maiúsculas e minúsculas;
- » Porta padrão não é mostrada ao selecionar autenticação WPA2;
- » Corrigido acesso remoto quando equipamento está em modo roteador e discando PPPoE;
- » Erro na validação do endereço de rede para criar regra de firewall avançado;
- » Opção de desabilitar firewall não persiste após reboot;
- » Não é possível importar arquivo de backup;
- » Ao alterar a configuração de roteador para bridge não é possível utilizar o endereço IP na LAN que estava configurado na WAN;
- » Problema no AP ao salvar nome de SSID com mais de 32 caracteres
- » Retirada Criptografia somente TKIP*¹;
- » Retirada Criptografia WEP64 e WEP128*²;

*¹ Criptografia retirada por questões de o produto já possuir retrocompatibilidade utilizando TKIP/AES ;

*² Criptografia retirada por questões de limitações de segurança.

Atualização de firmware – AP 360– 18/06/2018 - Versão 1.61.14

São José, 19/06/2018

Novidades:

- » Facebook WiFi;

- » Agendamento de WiFi;

Melhorias:

- » Melhoria nas regras de QOS, quando o primeiro SSID sofre uma alteração;
- » Melhoria no funcionamento do SSID com vlan, quando existe um servidor DHCP na rede;
- » Melhoria no funcionamento da vlan de gerencia quando utilizado vlan no SSID;
- » Melhoria no "importar arquivo de backup do produto";
- » Melhoria na validação de campo nas configurações SNMP;
- » Melhoria na validação de campo nas configurações do WACL (MAC).

Atualização de firmware – AP 310/AP 360– 29/11/2017 - Versão 1.56.30

São José, 29/11/2017

Novidades:

- » Controle de sensibilidade mínima;

Melhorias:

- » Tratamento da função de watchdog.